

事故現場全景

町道〇〇線



事故現場全景

町道〇〇線

進入方向



接触箇所

JR三江線 線路桁下



接触箇所




接触箇所近写



接触箇所接写



事故車両
ダイハツ ハイゼット
島根〇〇〇き〇〇-〇〇



事故車両
ダイハツ ハイゼット
島根〇〇〇き〇〇-〇〇
荷台助手席側 側面
損傷箇所 近写



事故車両
ダイハツ ハイゼット
島根〇〇〇き〇〇-〇〇
荷台助手席側 側面
損傷箇所 接写



事故車両
ダイハツ ハイゼット
島根〇〇〇き〇〇-〇〇
荷台助手席側 側面
損傷箇所 接写



事故車両
ダイハツ ハイゼット
島根〇〇〇き〇〇-〇〇
荷台助手席側 側面
損傷箇所 接写



事故車両
ダイハツ ハイゼット
島根〇〇〇き〇〇-〇〇
荷台助手席側 側面
損傷箇所 接写



事故車両
ダイハツ ハイゼット
島根〇〇〇き〇〇-〇〇
荷台助手席側 側面
損傷箇所 接写



事故車両
ダイハツ ハイゼット
島根〇〇〇き〇〇-〇〇
荷台助手席側 側面
損傷箇所 接写



事故車両
ダイハツ ハイゼット
島根〇〇〇き〇〇-〇〇
荷台助手席側 側面
損傷箇所 接写